



Украина
г. Одесса
ул. Ришельевская, 43

Тел.: 048.726-53-36; 048.722-15-80; 048.722-15-81
Моб.: 096.92-24-111; 099.53-24-111; 063. 91-24-111

Ремонт MacBook Pro Retina после 2012	Цена*
Диагностика без разборки	300
Диагностика с разборкой	450
Перенос данных	от 250
Установка Mac OS X	250
Установка Windows 10	400
Замена экрана в сборе	450
Замена кулера	350
Замена разъема зарядки	450
Профилактика устройства и замена термопасты	450
Замена SSD-накопителя	350
Замена Wi-Fi модуля	350
Замена кулера	350

*Цены указаны только на работу без стоимости запасных частей.
Цену со стоимостью запчастей уточняйте по телефону.